①八田中学校　2021年度通学路安全点検結果：9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	ツルハ前（横断歩道あり）	県道	止まってくれる車もあるが、交通量が多く心配。	ペイント・看板設置	ペイント・看板設置
2	継続	樹園から県道間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、押しボタン信号、更なる運転者への注意喚起の看板等の設置	スクールゾーン・ゾーン30の設置、押しボタン信号、更なる運転者への注意喚起の看板等の設置
3	新規	スパーク東側交差点 北側のカーブ付近	市道	横断歩道はあるが、車が止まってくれない。スピードがかなり出ていて危険。	ペイント・看板設置	ペイント・看板設置
4	新規	六科から歩道橋への通学路	市道	畑が道路より低く、落ちる危険性	転落防止の措置	転落防止の措置
5	新規	小学校の登校班の集合場所 (六科1289-2付近）	市道	スピードを出す車が多い	ペイント・看板設置	ペイント・看板設置
6	新規	エムズ物流北	市道	土手の石垣の石が、2，3個ずれ落ちている。	撤去及び改修	撤去及び改修
7	新規	十田橋から東（信玄橋方面）へ行く道路（上高砂1044付近）	市道	道路沿いに木が生えていて、見通しが悪く危険。昨年度、朝2度の事故。信玄橋方面への抜け道として利用する車が多い。	剪定及び看板設置	剪定及び看板設置
8	新規	ハッピーパーク西交差点信号	市道	歩行者用信号が短く、急いで渡っている。	信号を長く	信号を長く